

## **Procédure de mise en chauffe de la chape RADDIFLUID C et RADDIFLUID PREMIUM**

1<sup>ère</sup> étape : A partir du 7<sup>ème</sup> jour après l'exécution de la chape, commencer la mise en chauffe à une température d'entrée de 25°C pendant 3 jours.

2<sup>ème</sup> étape : Augmenter la température d'entrée de 5°C par jour jusqu'à atteindre la température maximale. La température maximale ne doit pas dépasser 45°C.

3<sup>ème</sup> étape : La température maximale doit être maintenue jusqu'à atteindre le taux d'humidité visé.

4<sup>ème</sup> étape : Réduire la température de 10°C par jour jusqu'à arriver à une température d'entrée de 25°C.

## **Commentaires**

1. Pendant la période de mise en chauffe, il faut veiller à l'aération des locaux sans créer de courant d'air
2. Pas de diminution de température au cours de la nuit.
3. Il faut mettre la sonde de température extérieure hors service pendant la période de mise en chauffe.
4. L'humidité résiduelle de la chape doit être mesurée par la méthode de la bombe au carbure.